

## Ambiente pide explicaciones a Ancap tras el derrame de petróleo en arroyo Solís Grande y analiza muestras del incidente

Principal



Publicada el: 02/12/24	Visitas: 122
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 57	Puntaje: 3.7

[https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/ambiente-pide-explicaciones-a-ancap-tras-el-derrame-de-petroleo-en-arroyo-solis-grande-y-analiza-muestras-del-incidente\\_10257.php](https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/ambiente-pide-explicaciones-a-ancap-tras-el-derrame-de-petroleo-en-arroyo-solis-grande-y-analiza-muestras-del-incidente_10257.php)

**AMBIENTE PIDE  
EXPLICACIONES A ANCAP  
TRAS EL DERRAME DE  
PETRÓLEO EN ARROYO  
SOLÍS GRANDE Y ANALIZA  
MUESTRAS DEL  
INCIDENTE**

*Principal*

*Ambiente pide explicaciones a Ancap tras el derrame de petróleo en arroyo Solís Grande y analiza muestras del incidente*

**Alejandro Stipanivic, presidente de Ancap, reveló a Subrayado que se implementará la inspección de caños mediante un innovador sistema conocido como "chanchos inteligentes".**

## **Ministerio de Ambiente Investiga Pérdida de Petróleo en Arroyo Solís Grande**

El Ministerio de Ambiente ha solicitado informes a ANCAP sobre la reciente pérdida de petróleo en el arroyo Solís Grande, mientras se encuentra en proceso de análisis de muestras de agua afectada.

Juan Pablo Peregalli, en declaraciones a Subrayado, informó que las tareas de limpieza del hidrocarburo comenzaron el mismo sábado.

Esta acción se lleva a cabo en una zona de cangrejales, que es especialmente sensible y requiere protección adecuada.

De acuerdo a la evaluación preliminar del Ministerio, se considera que la situación es menor y no se anticipa una afectación significativa en la calidad del agua ni en el ecosistema circundante.

En lo que va del año, se han registrado cuatro incidentes de pérdida de hidrocarburos en el oleoducto.

Entre ellos, se cuentan incidentes próximos al balneario Costa Azul, en la planta de La Teja y en Marconi, este último atribuido a negligencia de un particular.

### **Procedimiento de Inspección del Oleoducto**

El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanivic, también comentó a Subrayado sobre el procedimiento implementado para revisar el oleoducto.

Explicó las razones por las cuales el buque que descarga petróleo no puede acceder al puerto de Montevideo.

Stipanivic destacó que el caño tiene una vida útil estimada de 100 años, y actualmente se encuentra en su número 40. Para garantizar su integridad, se realizan inspecciones regulares, siendo la última efectuada en 2016. La próxima revisión estaba programada para 2022-2023, pero sufrió retrasos a causa de la pandemia y la limitada cantidad de empresas que ofrecen estos servicios.

Las inspecciones se llevan a cabo mediante un sistema conocido como "chanchos inteligentes", que son pistones diseñados para ocupar todo el diámetro del caño y recorrer su longitud completa.

Según Stipanivic, el principal obstáculo no radica en el costo de las inspecciones, sino en la dificultad para encontrar empresas que puedan llevarlas a cabo.

Fuente: Subrayado

## **Imágenes**

# AMBIENTE PIDE EXPLICACIONES A ANCAP TRAS EL DERRAME DE PETRÓLEO EN ARROYO SOLÍS GRANDE Y ANALIZA MUESTRAS DEL INCIDENTE

*ambiente pide explicaciones a ancap tras el derrame de petroleo en arroyo solis grande y analiza muestras del incidente*

## Tags

*alejandro, chanchos, incidentes, stipanicic, presidente, inteligentes, inspecciones, ambiente, oleoducto, sistema, conocido, ministerio*

## Noticias relacionadas

**4.3 \*** *El oleoducto de Ancap, que sufrió una ruptura provocando un derrame de petróleo en el arroyo Solís, ya ha sido reparado con éxito*

**4.5 \*** *Fugas de petróleo ocasionan preocupación tras la ruptura de un oleoducto de Ancap en Arroyo Solís*

**4.1 \*** *Ancap identifica una fuga en el oleoducto ubicado en el tramo suspendido sobre el arroyo Solís*

**4.9 \*** *Las Intendencias de Canelones y Maldonado evalúan de cerca las consecuencias ambientales tras la ruptura del oleoducto*

**4.7 \*** *Acceso a Montevideo reabierto tras la remoción de un camión de Ancap que obstaculizaba el paso el sábado pasado*

**4.1 \*** *Caos en los accesos a Montevideo: un accidente con camión de Ancap provoca serios problemas de tránsito*

**4.0 \*** *Confusión en la obra: perforan oleoducto al intentar conectar al saneamiento*

**3.8 \*** *Escandalosa fuga de petróleo en barrio Marconi durante trabajos de*

conexión de saneamiento

**5.0 \*** *Restablecen el oleoducto dañado en Marconi: "En ese momento, creí que éramos ricos", compartió un habitante de la zona*

**3.5 \*** *Ancap enfrenta una pérdida de 79 millones de dólares en los primeros seis meses del año*

## Categorías

#8m
Interior
aldea
Breves
básquet
ciencia
Clima
columnistas
Cotizacion monedas
Cultura
Curiosidades
departamentales
Deportes
derechos humanos
díálogos
Economía
Empresariales
Empresas
Fútbol internacional
Fútbol uruguayo
Fúnebres
fútbol
General
género y feminismos
internacional
Internacionales
latidos
Maldonado
Mascotas
minuto a minuto
Mundo
municipales

Nacional
Estados Unidos
noticias de local
México
noticias de salud
noticias de tecnología
obituarios
Opinión
policial
Policiales
Política
Principal
Resultados de juegos
Rurales
Salto
Salud
Show
sin categoría
sindicales
Sociedad
Tecnología & internet
titulares del día
tribuna
Turf
uncategorized
uruguay decide 2024