


Accidente de Cutcsa en Playa Pocitos: Revelaciones de los peritos sobre la conducta del conductor involucrado

Principal



Publicada el: 28/01/25	Visitas: 127
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 68	Puntaje: 4.8

https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/accidente-de-cutcsa-en-playa-pocitos-revelaciones-de-los-peritos-sobre-la-conducta-del-conductor-involucrado_15987.php



Principal

Accidente de Cutcsa en Playa Pocitos: Revelaciones de los peritos sobre la conducta del conductor involucrado

Accidente de Cutcsa en Playa Pocitos: Los peritos desnudan la conducta del conductor implicado en el siniestro.

Trágico accidente de ómnibus en Pocitos: Conclusiones de la investigación

26 de octubre de 2023 En la mañana del sábado, un ómnibus de la línea 121 de Cutcsa protagonizó un accidente en la playa Pocitos, generando una fuerte conmoción debido a las impactantes imágenes y al lamentable saldo de una persona fallecida y varios heridos.

Investigación y hallazgos

Después de varios meses de exhaustivas investigaciones y pericias realizadas al conductor del vehículo, los especialistas han llegado a la conclusión de que el conductor se quedó dormido al volante.

Durante su proceso, el chofer ofreció al menos tres versiones diferentes sobre lo ocurrido en el momento del accidente.

Inicialmente, comunicó a los médicos que lo atendieron que había sufrido una falla en los frenos.

Posteriormente, al declarar ante la policía, manifestó no recordar nada hasta despertar en el CTI.

Por último, en una conversación con una psiquiatra durante su internación, mencionó una pérdida de la noción “desde unos minutos antes hasta que se despertó en el sanatorio”.

Análisis del Instituto Técnico Forense

Según lo publicado por el diario El País, el Departamento Médico Criminológico del Instituto Técnico Forense (ITF), a cargo de los peritos Gabriel Barreiro y Álvaro Trindade, determinó que “en el cambio de senda en el tramo final del trayecto, el chofer se duerme, no logrando un estado de plena vigilia al despertar”.

El informe señala que el conductor tuvo “limitada su capacidad de discernimiento y respuesta al medio ante las circunstancias acaecidas” a la altura de Avenida Brasil.

Hallazgos en las cámaras de seguridad

El análisis de las grabaciones de las cámaras dentro del ómnibus reveló indicios de fatiga y cansancio.

A las 6:50 de la mañana, el chofer se refriega el rostro y los ojos, durmiéndose por un instante.

Más adelante, a las 7:15 y 7:25, se observó que uno de sus brazos se desplomaba (una vez el derecho y otra vez el izquierdo).

A pesar de esto, el informe destaca que el conductor pudo llevar a cabo acciones como cobrar boletos y frenar el vehículo para permitir el ingreso y salida de pasajeros.

Condiciones del chofer


Se determinó que el hombre no había consumido alcohol ni drogas y declaró no tener pensamientos suicidas. Aunque estaba bajo tratamiento médico por varias afecciones, ninguna de estas fue vinculada como factor del accidente por los peritos. Además, se concluyó que no presentaba una patología mental que alterase su juicio crítico o le impidiese reconocer su situación.

Conclusiones finales

La investigación concluye que el chofer se quedó dormido en el último tramo previo al impacto, lo que limitó su capacidad de discernimiento y respuesta, impidiéndole comprender el carácter de sus acciones en ese momento crítico. Con información del diario El País.

Fuente: Telenoche

Imágenes



Accidente de cutcsa en playa pocitos revelaciones de los peritos sobre la conducta del conductor involucrado

Tags

conductor, informe, instituto, accidente, hallazgos, dormido, peritos, momento, pocitos, forense, conclusiones, despertar

Noticias relacionadas

4.5 *

Conmoción en Pocitos: El conductor del ómnibus accidentado revela que no recuerda nada hasta despertar en el Cti

- 4.8 *** *Detuvieron al conductor del ómnibus de Cutcsa involucrado en el accidente en playa Pocitos y brindó su testimonio ante la Fiscalía*
- 4.1 *** *El presidente de Cutcsa afirma que es "imposible" que el ómnibus accidentado en Pocitos haya fallado en los frenos*
- 4.6 *** *La Justicia avanza en la investigación del accidente de Cutcsa en Pocitos, asegura Salgado*
- 3.8 *** *Una nueva tragedia en Playa Pocitos: un joven de 14 años se suma a las víctimas del accidente de ómnibus*
- 4.5 *** *El presidente de Cutcsa garantiza la seguridad en el transporte: 'No hay riesgo de que se queden sin frenos' tras el accidente en Pocitos*
- 4.1 *** *Trágico accidente en playa Pocitos: una mujer de 55 años perdió la vida tras el siniestro del ómnibus de Cutcsa. Se encontraba internada en Cti*
- 4.9 *** *Cutcsa realiza pruebas exhaustivas de frenos en un ómnibus similar al involucrado en el accidente de Pocitos*
- 5.0 *** *El chofer de Cutcsa relató su versión sobre el accidente ocurrido el sábado pasado: así vivió los momentos previos al siniestro*
- 3.6 *** *El presidente de Cutcsa defiende al chofer del ómnibus accidentado, afirmando que es "inocente hasta que se demuestre lo contrario*

Categorías

Interior
agro
aldea
asiática
Breves
básquet
cartas
ciencia
Clima
columnistas
Cotizacion monedas
Cultura
Curiosidades

departamentales
Deportes
derechos humanos
eco uruguay
Economía
Empresariales
Empresas
Fútbol internacional
Fútbol uruguayo
Fúnebres
fútbol
gastronomía
General
género y feminismos
internacional
Internacionales
latidos
Maldonado
Mascotas
minuto a minuto
Mundo
municipales
Nacional
Estados Unidos
noticias de inmigracion
noticias de local
México
noticias de salud
noticias de tecnologia
obituarios
Opinión
policial
Policiales
Política
Principal
Resultados de juegos
Rurales
Salto
Salud
Show
sin categoría
sindicales

sociales
Sociedad
Tecnología & internet
titulares del día
tribuna
Turf
uncategorized
uruguay decide 2024
viajes y turismo